

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|---------------|---|---------|----------------|
| 项目名称 | 浙江宝晟新型材料有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | ZJC【2024】0142 |
| 用人单位名称 | 浙江宝晟新型材料有限公司 | 评价类别 | 定期检测 (日常检测) |
| 用人单位地址 | 湖州市长兴县画溪工业功能区包桥村 | 联系人 | 崔健健 |
| 评价单位 | 浙江泰达安全技术有限公司 | | |
| 项目编制人 | 胡达凯 | 项目审核人 | 骆承法 |
| 项目负责人 | 胡达凯 | 项目签发人 | 何明 |
| 现场调查人员 | 胡达凯, 李涛 | | |
| 调查时间 | 2024-05-27 | 用人单位陪同人 | |
| 检查范围 | 生产车间 | | |
| 存在的职业病危害因素 | 噪声, 游离二氧化硅, 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘) | | |
| 采样、检测人员 | 李涛, 胡达凯 | | |
| 采样、检测时间 | 2024-05-30 | 用人单位陪同人 | |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023.4.1

| | | | |
|------|-------------|------|---|
| 报告时间 | 2024年07月12日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江泰达安全技术有限公司

受控编号 ZJTD/JL35-10

生效日期 2023. 4. 1

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

